





วิธีปฏิบัติ	โรงพยาบาลควนเนียง
เรื่อง : : แนวทางกรณีอุทกภัยและความชื้นสัมพัทธ์ เกินมาตรฐานที่กำหนด	SP-PHA-16

<p>ผู้จัดทำ  (นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช) ตำแหน่ง เกษัตริย์ชำนาญการ</p> <p>ผู้ทบทวน  (นางชนิษฐา มณีแนม) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม</p> <p>ผู้อนุมัติ  (นายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง วันที่ 1 ต.ค. 65</p>	<p>จำนวน 2 หน้า</p> 
---	--

บันทึกการแก้ไข				
แก้ไขครั้งที่	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ

<b>วิธีปฏิบัติ</b>	<b>โรงพยาบาลควนเนียง</b>
เรื่อง : : แนวทางการณีอุณหภูมิจึงความชื้นสัมพัทธ์ เกินมาตรฐานที่กำหนด	SP-PHA-16

**วัตถุประสงค์:**

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและสามารถปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
2. ป้องกันและเก็บรักษาเวชภัณฑ์ยาภายใต้สภาวะควบคุมที่กำหนดเพื่อคุณภาพยาที่ดี

**ขอบเขต:**

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนเนียงและเครือข่าย

**ความรับผิดชอบ:**

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเก็บรักษาและสำรองยาทุกหน่วยงาน

**ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:**

**แนวทางการณีอุณหภูมิจึงในคลังยาเกินมาตรฐานที่กำหนด (> 30°C)**

1. อุณหภูมิในคลังยาจะอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส
2. ถ้าอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส ให้เปิดพัดลมเพดาน+พัดลมระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ
3. แจ้งช่างมาตรวจสอบเครื่องปรับอากาศกรณีมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
4. ถ้าหากอุณหภูมิจึงเกินอยู่ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไข

**แนวทางการแก้ไขกรณีความชื้นสัมพัทธ์เกินมาตรฐานที่กำหนด (> 70% RH)**

1. ปรับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน MODE DRY
2. เปิดพัดลมเพื่อไล่ความชื้น
3. ใช้เครื่องดูดความชื้น เพื่อดูดความชื้น (ในกรณีมีเครื่องดูดความชื้น)
4. แจ้งเตือนไปยังแผนกผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข
5. หากแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วความชื้นยังไม่ได้มาตรฐานแจ้งเภสัชกรประจำคลังเพื่อดำเนินการแจ้งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน